

Betrifft: **BÜ - Projensdorfer Straße**

Aufgrund des Fehlens der HET-Schließanlage für den Bahnübergang „Projensdorfer Straße“ aus Fahrtrichtung Kiel-WIK wird angeordnet, dass bei gestörter Einschaltung des BÜ (kein Signal BÜ 1) alle Züge und Triebfahrzeugfahrten vor dem Bahnübergang anhalten, diesen durch Posten sichern, um ein gefahrloses Queren des Bahnübergangs sicher zu stellen.

Kiel, 18.10.2019



Detlef Cramer
Eisenbahnbetriebsleiter
DWK GmbH Betriebsstätte Kiel
Lerchenstraße 18-20
24106 Kiel

Verteiler:

LBV SH: Herr Trappe, Herr Hilgendorf, Herr Thiel
Betriebsleitung DWK
UTG Standort Kiel
Voith Standort Kiel
EVU mit GINV