

Betrifft: **BÜ-Uferstraße**

Bei einer Überprüfung der LZA BÜ-Uferstraße wurde festgestellt, dass das Andreaskreuz LZ2 (Gehweg) sich nicht einschaltet und somit kein rotes Licht den Fußgängern anzeigt.

**Aus diesem Grund wird angeordnet, dass zum Befahren des BÜ aus Richtung Suchsdorf in Richtung Kiel-WIK/Kiel-Nordhafen eine Postensicherung zu erfolgen hat. Zusätzlich ist vor dem Befahren des BÜ ein Achtungssignal zu geben.**

Kiel, 27.12.2022



---

Detlef Cramer  
Eisenbahnbetriebsleiter  
DWK GmbH Betriebsstätte Kiel  
Lerchenstraße 18-20  
24106 Kiel

**Verteiler:**

LBV SH: LBV  
Betriebsleitung DWK  
UTG Standort Kiel  
Voith Standort Kiel  
EVU mit GINV

